




Neutralisation partielle

Précipitation des métaux indésirables :

- Fer
- Chrome
- Aluminium
- Cuivre




Neutralisation partielle



INCO

Inco Australia Management

Neutralisation finale



Les rejets sont neutralisés avec du calcaire et du lait de chaux :

- L'acide libre est neutralisé sous forme de gypse solide
- Les ions métalliques précipitent sous forme d'hydroxydes